



# ASC100

  


アスクトレード株式会社

電話番号:

03-6458-6624

(本社)〒 135-0012

東京都江東区海辺 22-15

WEB

<https://asktrade1.wixsite.com/asktrade/home>

## レーザークリーナー安全指導マニュアル

製品を安全にお使いいただくために、使用者は必ず本マニュアルを熟読してください。本マニュアルの各項目に従わざ事故が発生した場合、当社は一切の責任を負いません。

### 作業・保管場所について

- ◆本製品を不安定な場所に置いて作業しないでください。
- ◆燃えやすい物の近くで作業しないでください。
- ◆直射日光や雨が水滴が当たる場所で絶対に作業や保管をしないでください。
- ◆目に見えないレーザー光が反射して人体に障害を引き起こす可能性がありますので、周りに反射する素材があるところでは作業をしないでください。
- ◆作業中は煙や匂いが発生する場合があります。密閉された空間での作業は避け、十分に換気を行ってください。
- ◆作業を行っているところに作業者以外の子供や動物が入って来ないよう十分に気をつけてください。
- ◆発火しやすい可燃物や揮発性等、燃えやすい素材やレーザーに適していない素材には使用しないでください。

### 作業者について

- ◆レーザー光を照射中に加工エリア内に体の一部を絶対に入れないでください。
- ◆レーザー光、鏡面反射光、および拡散反射光を直接見ないでください。
- ◆レーザー光が直接目に入ると失明する恐れがありますので、作業する際は必ず専用の保護メガネをかけてください。ほんの一瞬の照射でも必ずかけてください。
- ◆同様に作業者の近くで作業を見ている方も必ず専用の保護メガネをかけてください。

## ◆ ご注意

**最近、屋外工事現場にて  
工具や資材等が  
盗難事件が多発しています。**

**本製品から離れる場合  
十分な注意をしてください。**

**もし、盗難にあれま  
すと、借主が警察署へ  
被害届けを速やかに提  
出していただく必要が  
有ります。**

**このような、被害に遭  
遇した場合、規定の価  
格にて 買取り義務が  
発生しますので  
十分注意してください。**

- ◆ レーザー光が皮膚にあたると火傷の恐れがあります。難燃性の衣類を着用し、できるだけ皮膚を保護してください。
- ◆ 作業中は金属製のネックレスや指輪などのアクセサリーは外してください。
- ◆ 衣服の紐などが加工エリア内に入らないように注意してください。
- ◆ 素材によっては加工後、高温になっている場合があります。加工後の素材に触る際は十分注意してください。
- ◆ 目や鼻、喉などに異常を感じた場合には直ちに使用を中止してください。
- ◆ 瞬のレーザー照射でも失明や火傷の恐れがありますので、人や動物に照射することは絶対に禁止です。

### 製品について

- ◆ 本体および電源部分を濡らさないでください。
- ◆ 休憩時間や業務終了後は盗難に十分注意して下さい。
- ◆ 本製品の分解・修理・改造は行わないでください。
- ◆ 本製品に破損が確認した時点で使用しないでください。  
連絡先まで ご連絡下さいませ。
- ◆ 電源を入れている間は、本製品から離れ放置しないでください。
- ◆ 子供や動物が本製品に近づかないようにしてください。

